

# HOVEDINSPEKTION AF LEGEPLADSREDSKABER

## Lørslev Friskole:

Ugiltvej 881  
9800 Hjørring

Rapport nr. 10

---



---

Rapporten er udarbejdet af:

Legepladsinspektør  
Bent Petersen  
Direkte tel.: +45 9845 6206  
E-mail: bepr@frederikshavn.dk

Den 13-08-2024 er der foretaget inspektion af legeredskaber hos:

<b>Bygning:</b>	Lørslev Friskole	<b>Rekvirent:</b>	Lørslev Friskole
<b>Adresse:</b>	Ugiltvej 881 Lørslev	<b>Bruger:</b>	Offentlig
<b>Postnr. / By:</b>	9800 Hjørring	<b>Kontaktperson:</b>	Jesper Larsen
		<b>Telefon:</b>	

<b>Inspektionsart:</b>	Hovedinspektion	<b>Rapport nr.:</b>	10
<b>Inspiceret den:</b>	13-08-2024	<b>Antal bilag:</b>	26
<b>Udsendelsesdato:</b>	14-08-2024		

#### Inspektionen er foretaget efter følgende bestemmelser:

- Legeredskaber indkøbt, opstillet og ændret efter ikrafttrædelsesdatoerne for DS/EN 1176 og DS/EN 1177 skal opfylde kravene til disse.  
Alle kravene er offentliggjort i seneste DS – Håndbog 121 2021 bind 2
- Mens legeredskaber opstillet og ændret før denne dato, skal opfylde kravene i den standard der var gældende på det tidspunkt på det tidspunkt de er opført.  
I denne rapport bliver redskaberne inspiceret i forhold til DS/EN 1176, del 1 – 11, og DS/EN 1177.
- Redskabernes konstruktionsintegritet (styrke og stivhed) er ikke vurderet ved prøvning eller beregning i henhold til DS/EN 1176 – del 1 pkt. 4.2.2.
- Der er ikke foretaget udgravning ved stolper, medmindre det er nævnt i forbindelse med gennemgangen af legeredskaberne.
- Stødunderlaget er vurderet visuelt.

#### Med følgende resultater:

- Gældende krav i DS/EN 1176 del 2 - 3 - 5 - 11 samt DS/EN 1177 Faldunderlag er overholdt
- Gældende krav i DS/EN 1176 del 1 - 7 er ikke overholdt.
- DS/EN 15312 + A1:2010 Multisportsudstyr er overholdt
- DS/EN 14974 + A1:2010 Skaterbaner er overholdt



Prøvningsoversigt		Krav overholdt?	
		Ja	Nej
Inspektion foretaget i henhold til:			
DS/EN 1176-1:2017	Legepladsredskaber og underlag - Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder		x
DS/EN 1176-2:2017	Legepladsredskaber og underlag - Del 2: Gynger Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.	x	
DS/EN 1176-3:2017	Legepladsredskaber og underlag - Del 3: Rutsjebaner Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.	x	
DS/EN 1176-4:2017	Legepladsredskaber og underlag - Del 4: Svævebaner Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.		
DS/EN 1176-5:2009	Legepladsredskaber og underlag - Del 5: Karruseller Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.	x	
DS/EN 1176-6:2017	Legepladsredskaber og underlag - Del 6: Vipper Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.		
DS/EN 1176-7:2008	Legepladsredskaber og underlag - Del 7: Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift.		x
DS/EN 1176-10:2009	Legepladsredskaber og underlag - Del 10: Fuldstændigt lukkede legeredskaber.		
DS/EN 1176-11:2014	Legepladsredskaber og underlag - Del 11: 3D klatretræ Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder.	x	
DS/EN 1177:2018	Støddæmpende legepladsunderlag Metoder til bestemmelse af støddæmpning.	x	
DS/EN 15312 + A1:2010	Gældende krav Dansk Standard sportsudstyr	x	
DS/EN 14974 + A1:2010	Skaterudstyr	x	

Generelt vedrørende rapporten (Eksempel 1 og 2)

Alle fundne fejl i denne rapport er principielt farlige for børn.

*Det vurderes at nogle fejltypen sandsynligvis er farligere end andre og det anbefales derfor at disse rettes som første prioritet.*

*Disse fejl mærkes med #1 (se eksempel 2)*

<p><b>Eksempel 1:</b></p> 	<p><b>Mærkning</b></p> <p>Ikke alle legeredskaber på denne legeplads er fyldestgørende mærket med:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fabrikantens navn og adresse</li><li>- Redskabets identifikation og fremstillings år.</li><li>- Markering af nedgravningsdybde.</li><li>- Denne standards nummer og udgivelsesår.</li></ul> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1 punkt 7 Mærkning</p>
<p><b>Eksempel 2:</b></p> 	<p><b>Beskrivelse af problem #1</b></p> <p>I nærheden af rutsjebanens sideområde er der revner hvor en anoraksnor kan sætte sig fast.</p> <p>Dette øger risikoen for kvælningsulykker (se pil på foto)</p> <p>Dette gælder i begge sider af starten på rutsjebanen.</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1 punkt 4.2.7.3 Fastklemning af tøj. Anneks D.3.2.1 Rutsjebaner</p>

<p><b>Foto 1:</b></p> 	<p><b>SFO Legeplads</b></p> <p>Se teksten fra foto 1 til og med foto 12 der omhandler SFO legeplads</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-2: Gynger.        DS/EN 1176-11: Tredimensionel klatre-net        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 2:</b></p> 	<p><b>Klatre-net        Tredimensionel klatrepyramide</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet.</p> <p>OBS et af træ trinene på rebstigen bør skiftes da det er rådnet i den ene ende, og kan risikere at brække ned</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1176-11: Tredimensionel klatre-net        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 3:</b></p> 	<p><b>Skur</b></p> <p>Der er intet at bemærke på skuret</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 4:</b></p> 	<p><b>Multihytte m bænke</b> <b>Diverse</b></p> <p>Der er intet at bemærke på multihytten og bænke i denne</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 5:</b></p> 	<p><b>Sandkasse</b></p> <p>Det er intet at bemærke på sandkassen</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 6:</b></p> 	<p><b>Bålplads og bænke</b></p> <p>Der er intet at bemærke på området</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 7:</b></p> 	<p><b>Pæle til hængekøjer</b>  <b>Diverse</b></p> <p>Der er intet at bemærke på diverse pæle til hængekøjer på området – men man bør være obs på om de begynder at rådne nede i bunden der hvor luft og terræn møde.</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 8:</b></p> 	<p><b>Kolbøttestativ</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 9:</b></p> 	<p><b>Gyngestativ 1</b>  <b>2 stk faste gyngesæder</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 1176-2: Gynger.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 10:</b></p> 	<p><b>Gyngestativ 2 2 stk faste gyngesæder</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-2: Gynger. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 11:</b></p> 	<p><b>Redskabsskur</b></p> <p>Der er intet at bemærke på skuret</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 12:</b></p> 	<p><b>Boldbaner</b></p> <p>Der er intet at bemærke på området</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>



<p><b>Foto 13:</b></p> 	<p><b>Børnehavens legeplads</b></p> <p>Se teksten fra foto 13 til og med foto 56 der omhandler Børnehavens legeplads</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 1176-2: Gynger.          DS/EN 1176-3: Rutsjebaner.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 14:</b></p> 	<p><b>Klatreredskab          I sandkasse</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 15:</b></p> 	<p><b>Redskabskasse          I sandkasse</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabskassen</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 16:</b></p> 	<p><b>Sandkasse skib Balancekanter</b></p> <p>Der er intet at bemærke på sandkassen og diverse kanter</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 17:</b></p> 	<p><b>Gyngestativ 2 stk faste gyngesæder</b></p> <p>Se teksten ved foto 18</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-2: Gynger.        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 18:</b></p> 	<p><b>Gyngestativ</b></p> <p>Manglende korrigerende vedligehold på ophæng        Man bør være obs på at sjækler og de øverste kædeled i ophænget er ved at være slidte og skal skiftes i god tid inden de springer –        Det blev aftalt på inspektionsdagen at man får gjort noget ved problemet</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Pkt. 4.2.8 beskyttelse mod skader under bevægelse og ved fald.        DS/EN 1176-7: Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 19:</b></p> 	<p><b>Legehus m. køkken</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet.</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 20:</b></p> 	<p><b>Insekt hotel</b></p> <p>Der er intet at bemærke på området.</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 21:</b></p> 	<p><b>Redskabsskur</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabsskuret.</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 22:</b></p> 	<p><b>Legekøkken</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet.</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 23:</b></p> 	<p><b>Gyngestativ 1 2 stk. fast sædegynger</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet ---</p> <p>Se teksten dog ved foto 25</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-2: Gynger. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 24:</b></p> 	<p><b>Gyngestativ 2 2 stk. fast sædegynger</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet ---</p> <p>Se teksten dog ved foto 25</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-2: Gynger. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 25:</b></p> 	<p><b>Gyngesæder frihøjde</b></p> <p>Man bør dog være obs på at der skal være 35 cm frihøjde fra underkant af sæde til terræn når det er jævnet til terræn nul – dette gælder ved begge gyngestativer</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-2 Pkt. 3.8 Frihøjde.</p>
<p><b>Foto 26:</b></p> 	<p><b>Plantekasser og kummer Diverse</b></p> <p>GI foto.</p> <p>Der er intet at bemærke på diverse plantekasser og kummer på området</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 27:</b></p> 	<p><b>Bålplads</b></p> <p>Der er intet at bemærke på området</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 28:</b></p> 	<p><b>Bænke Diverse</b></p> <p>Der er intet at bemærke på diverse bænke ved bålstedet</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 29:</b></p> 	<p><b>Legeskjul</b></p> <p>Der er intet at bemærke på området</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 30:</b></p> 	<p><b>Brændeskur</b></p> <p>Der er intet at bemærke på brændeskuret</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 31:</b></p> 	<p><b>Hængekøje</b></p> <p>Der er intet at bemærke på hængekøjen</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 32:</b></p> 	<p><b>Boldbane</b></p> <p>Der er intet at bemærke på området</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 33:</b></p> 	<p><b>Bord og bænke</b> <b>Diverse</b></p> <p>Der er intet at bemærke på bord og bænke på området</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

Foto 34:



**Heste  
Diverse**

Der er intet at bemærke på diverse heste

Husk dog at holde øje med om pælene begynder at rådne nede ved terræn og få dem skiftet efter behov inden de falder sammen

**Krav i standard:**

DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.  
DS/EN 1176-7: Vedligehold  
DS/EN 1177: Støddæmpning

Foto 35:



**Motorikbane**

Der er intet at bemærke på området

**Krav i standard:**

DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.  
DS/EN 1176-7: Vedligehold  
DS/EN 1177: Støddæmpning

Foto 36:



**Cykel / mooncarbane**

Der er intet at bemærke på området

**Krav i standard:**

DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.  
DS/EN 1176-7: Vedligehold  
DS/EN 1177: Støddæmpning



<p><b>Foto 37:</b></p> 	<p><b>Legehus</b></p> <p>Der er intet at bemærke på legehuset</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 38:</b></p> 	<p><b>Sandkasse og kanter</b></p> <p>Der er intet at bemærke på sandkasse og kanter</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 39:</b></p> 	<p><b>Skulptur</b></p> <p>Der er intet at bemærke på skulpturen</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 40:</b></p> 	<p><b>Dyrefold</b></p> <p>Der er intet at bemærke på dyrefolden</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 41:</b></p> 	<p><b>Tunnelrør</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 42:</b></p> 	<p><b>Vandleg væg</b></p> <p>Der er intet at bemærke på redskabet</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

Foto 43:



### Sandkasse

Der er intet at bemærke på området

#### Krav i standard:

DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.  
DS/EN 1176-7: Vedligehold  
DS/EN 1177: Støddæmpning

Foto 44:



### Rutsjebane

Der er intet at bemærke på boldbanen

#### Krav i standard:

DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.  
DS/EN 1176-3: Rutsjebane.  
DS/EN 1176-7: Vedligehold  
DS/EN 1177: Støddæmpning

Foto 45:






### Borde Diverse

Der er intet at bemærke på diverse borde på området

#### Krav i standard:



DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.  
DS/EN 1176-7: Vedligehold  
DS/EN 1177: Støddæmpning

<p><b>Foto 46:</b></p> 	<p><b>Bildæk Diverse</b></p> <p>Der er intet at bemærke på diverse bildæk på området</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 47:</b></p> 	<p><b>Multiredskab</b></p> <p>Fra foto 48 og til og med foto omhandler multiredskabet der består af flere redskabsdele med forskellige muligheder for leg</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 14974 +2010 Skaterbaner          DS/EN 1176-5: karruseller.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 48:</b></p> 	<p><b>Multiredskab Rutsjebane</b></p> <p>Er en del af multiredskabet</p> <p>Der er intet at bemærke på rutsjebanen</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 1176-3: Rutsjebaner          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 49:</b></p> 	<p><b>Multiredskab Gangbro bevægelig</b></p> <p>Er en del af multiredskabet</p> <p>Der er intet at bemærke på gangbroen</p> <hr/> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 50:</b></p> 	<p><b>Multiredskab Klatrenet</b></p> <p>Er en del af multiredskabet</p> <p>Der er intet at bemærke på klatrenettet</p> <hr/> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 51:</b></p> 	<p><b>Multiredskab Klatrevæg / plade</b></p> <p>Er en del af multiredskabet</p> <p>Der er intet at bemærke på klatrevægen / plade</p> <hr/> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 52:</b></p> 	<p><b>Multiredskab brandmandsstang</b></p> <p>Er en del af multiredskabet</p> <p>Der er intet at bemærke på brandmandstangen</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 53:</b></p> 	<p><b>Multiredskab klatrenet</b></p> <p>Er en del af multiredskabet</p> <p>Der er intet at bemærke på klatrenettet</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 54:</b></p> 	<p><b>Multiredskab legetårne diverse</b></p> <p>Er en del af multiredskabet</p> <p>Der er intet at bemærke på diverse legetårne</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 55:</b></p> 	<p><b>Multiretskab          Platforme diverse</b></p> <p>Er en del af multiretskabet</p> <p>Der er intet at bemærke på diverse platforme på multiretskabet</p> <hr/> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 56:</b></p> 	<p><b>Multiretskab          Klatrerør</b></p> <p>Er en del af multiretskabet</p> <p>Der er intet at bemærke på diverse klatrerør på multiretskabet</p> <hr/> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 57:</b></p> 	<p><b>Skolens legeplads</b></p> <p>Se teksten fra foto 57 til og med foto 69 der omhandler Skolens legeplads</p> <hr/> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.          DS/EN 14974 +2010 Skaterbaner          DS/EN 15312 + A1: Dansk Standard sportsudstyr          DS/EN 1176-5: karruseller.          DS/EN 1176-7: Vedligehold          DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 58:</b></p> 	<p><b>Multibane</b></p> <p>Der er intet at bemærke på multibanen</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 15312 + A1 : Dansk Standard sportsudstyr DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 59:</b></p> 	<p><b>Basket bane og kurve</b></p> <p>Der er intet at bemærke på området</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 15312 + A1 : Dansk Standard sportsudstyr DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 60:</b></p> 	<p><b>Bord og bænke</b> <b>Diverse</b></p> <p>Der er intet at bemærke på diverse bord og bænke på området</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>



<p><b>Foto 61:</b></p> 	<p><b>Karrusel 1</b> <b>Type E</b></p> <p>Der er intet at bemærke på karrusellen</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-5: karruseller. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 62:</b></p> 	<p><b>Karrusel 2</b> <b>Type E</b></p> <p>Der er intet at bemærke på karrusellen</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-5: karruseller. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 63:</b></p> 	<p><b>Karrusel 3</b> <b>Type E</b></p> <p>Der er intet at bemærke på karrusellen</p> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder. DS/EN 1176-5: karruseller. DS/EN 1176-7: Vedligehold DS/EN 1177: Støddæmpning</p>

<p><b>Foto 64:</b></p> 	<p><b>Karrusel 4 Spica Type E</b></p> <hr/> <p>Der er intet at bemærke på karrusellen</p> <hr/> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 1176-5: karruseller.        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 65:</b></p> 	<p><b>Skaterrampe</b></p> <hr/> <p>Der er intet at bemærke på karrusellen</p> <hr/> <p><b>Krav i standard:</b></p> <p>DS/EN 1176-1: Generelle krav og metoder.        DS/EN 14974 +A1: Skaterbaner        DS/EN 1176-7: Vedligehold        DS/EN 1177: Støddæmpning</p>
<p><b>Foto 66:</b></p>	<hr/> <hr/> <hr/> <p><b>Krav i standard:</b></p> <hr/>